

Bretagne, Finistère
Locmaria-Plouzané
Toulbroc'h

Magasin à poudre sous roc de Toulbroc'h (Locmaria-Plouzané)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001518

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : magasin de munitions

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : OD, 344

Historique

Le magasin à poudre sous roc de Toulbroc'h est construit en 1891.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il sert d'abri anti-aérien (*Luftschutzbunker*).

Déclassé du domaine public militaire en 1994, il appartient au Conservatoire du littoral.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle

Dates : 1891 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : (maître de l'oeuvre, attribution par source)

Description

Implanté en retrait des batteries d'artillerie de côte, au début du ravin de Toulbroc'h, le magasin à poudre sous roc dispose d'une entrée piétonne avec escalier et d'une niche pour monte-charge. Il comprend deux vestibules ou antichambres et un magasin voûté en maçonnerie (il a perdu sa tôle parapluie). Son entrée est en arc plein cintre ; un mur pare-éclats a été construit en travers.

Ce magasin conserve une grande partie de son matériel de second œuvre : porte à double battants en bois doublée d'une plaque métallique peinte en rouge marquée "MAGASIN A POUDRE", rail, treuils manuel à tambour, échelle (doublant le monte-charge)...

Le magasin est libre d'accès, mais non sécurisé. Il est inondé : l'eau ne s'évacue pas totalement car l'aqueduc est partiellement bouché en aval.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, maçonnerie, enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : tôle galvanisée, pierre en couverture, terre en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Couvrements : voûte de type complexe ; voûte en berceau

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en maçonnerie

Autres organes de circulations : monte-charge

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, bon état

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : magasin de munitions

Sites de protection : site classé

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Un site en accès libre mais non sécurisé

Le magasin à poudre sous roc de Toulbroc'h a été déclassé du domaine public militaire en 1994 et transféré du Ministère de la défense au Conservatoire du littoral.

Son accès est libre, mais non sécurisé : le magasin souterrain est partiellement inondé.

Site d'exception du goulet de Brest, il est classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été créé en 2024 dans le cadre de l'[Inventaire des héritages militaires](#).

Références documentaires

Bibliographie

- **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914 [2008]**
FRIJNS, Marco, MALCHAIR, Luc, MOULINS, Jean-Jacques, PUELINCKX, Jean. **Index de la fortification française. Métropole et Outre-mer. 1874-1914**. Vottem (Belgique) : autoédition, 2008, 832 p.

Multimedia

- **Décret du 12 avril 1994**
Décret du 12 avril 1994 portant déclassement du domaine public militaire et en tant que poste militaire de 2e série de la batterie de mortiers de Toulbroc'h sur la commune de Plouzané dans le département du Finistère.
<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000182174>

Illustrations



Vue de l'entrée avec porte piétonne en arc plein cintre. Le mur pare-éclats témoigne de l'utilisation du magasin à poudre comme abri anti-aérien
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910102NUCA



Vue de l'entrée avec porte piétonne en arc plein cintre. Le mur pare-éclats témoigne de l'utilisation du magasin à poudre comme abri anti-aérien
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910101NUCA



Vue de la porte en bois doublée d'une plaque métallique. Le battant de porte conserve sa peinture rouge d'origine et l'inscription [MAGASIN] A POUFRE
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910100NUCA



Vue de l'entrée depuis l'intérieur : battant de porte en bois doublé à l'extérieur d'une plaque métallique.

Suspendu au plafond, le rail pour la manutention des obus via le treuil manuel à tambour
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910104NUCA



Vue de l'escalier d'accès avec ses marches en granite. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil manuel à tambour
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910107NUCA



Vue intérieure : en bas de l'escalier d'accès, le vestibule avec le treuil manuel à tambour pour la manutention des obus via par rail. Le magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910103NUCA



Vue du vestibule côté escalier : suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via un treuil. Au fond, le treuil manuel à tambour. Le magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910105NUCA



Vue du vestibule en partie inondée : dans l'angle, le treuil manuel à tambour pour la manutention des munitions ; à gauche, l'aqueduc ; à droite, le magasin
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910106NUCA



Vue du treuil manuel à tambour du vestibule côté escalier
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910109NUCA



Vue du treuil manuel à tambour
du vestibule côté escalier
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910108NUCA



Vue de l'aqueduc dans le vestibule
côté escalier. Le magasin est
inondé : l'eau ne s'évacue pas
totalement car l'aqueduc est
partiellement bouché en aval
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910110NUCA



Vue de l'entrée du magasin depuis
le vestibule côté escalier. Sa
partie haute a vraisemblablement
été murée lors de son utilisation
comme abri anti-aérien
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910111NUCA



Vue du magasin voûté : au fond,
le créneau à lampe. A l'origine, la
maçonnerie est doublée par une
couverture en tôle ondulée. Le
magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910112NUCA



Vue du créneau à lampe. Le
magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910113NUCA



Vue du magasin voûté : au fond, le
vestibule côté escalier et l'aqueduc. A
l'origine, la maçonnerie est doublée
par une couverture en tôle ondulée.
Le magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910121NUCA



Vue de la chambre du treuil manuel
à tambour du puits du monte-charge.
Le puits est doublé par une échelle
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910119NUCA

Vue du vestibule côté puits du monte-charge. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil. Le magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910117NUCA



Vue de la chambre du treuil manuel à tambour du monte-charge
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910114NUCA



Vue du puits du monte-charge avec son plancher. Il est doublé d'une échelle
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910118NUCA

Vue du vestibule côté puits du monte-charge. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil. Le magasin est partiellement inondé
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910120NUCA



Vue du treuil manuel à tambour du monte-charge. Il a conservé sa manivelle
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910115NUCA



Vue du treuil manuel à tambour du monte-charge. Il a conservé sa manivelle
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20242910116NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Fort de Toulbroc'h, ensemble de batteries d'artillerie de côte puis ensemble fortifié (Re 309) (Locmaria-Plouzané) (IA29001116) Bretagne, Finistère, Locmaria-Plouzané, Pointe du Grand Minou, Toulbroc'h

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue de l'entrée avec porte piétonne en arc plein cintre. Le mur pare-éclats témoigne de l'utilisation du magasin à poudre comme abri anti-aérien

IVR53_20242910102NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée avec porte piétonne en arc plein cintre. Le mur pare-éclats témoigne de l'utilisation du magasin à poudre comme abri anti-aérien

IVR53_20242910101NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte en bois doublée d'une plaque métallique. Le battant de porte conserve sa peinture rouge d'origine et l'inscription [MAGASIN] A POUUDRE

IVR53_20242910100NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée depuis l'intérieur : battant de porte en bois doublé à l'extérieur d'une plaque métallique. Suspendu au plafond, le rail pour la manutention des obus via le treuil manuel à tambour

IVR53_20242910104NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue de l'escalier d'accès avec ses marches en granite. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil manuel à tambour

IVR53_20242910107NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : en bas de l'escalier d'accès, le vestibule avec le treuil manuel à tambour pour la manutention des obus via par rail. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910103NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du vestibule côté escalier : suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via un treuil. Au fond, le treuil manuel à tambour. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910105NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du vestibule en partie inondée : dans l'angle, le treuil manuel à tambour pour la manutention des munitions ; à gauche, l'aqueduc ; à droite, le magasin

IVR53_20242910106NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du treuil manuel à tambour du vestibule côté escalier

IVR53_20242910109NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du treuil manuel à tambour du vestibule côté escalier

IVR53_20242910108NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'aqueduc dans le vestibule côté escalier. Le magasin est inondé : l'eau ne s'évacue pas totalement car l'aqueduc est partiellement bouché en aval

IVR53_20242910110NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée du magasin depuis le vestibule côté escalier. Sa partie haute a vraisemblablement été murée lors de son utilisation comme abri anti-aérien

IVR53_2024291011NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin voûté : au fond, le créneau à lampe. A l'origine, la maçonnerie est doublée par une couverture en tôle ondulée. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910112NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du créneau à lampe. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910113NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin voûté : au fond, le vestibule côté escalier et l'aqueduc. A l'origine, la maçonnerie est doublée par une couverture en tôle ondulée. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910121NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du vestibule côté puits du monte-charge. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910117NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du vestibule côté puits du monte-charge. Suspendu au plafond, le rail permettait la manutention des obus via le treuil. Le magasin est partiellement inondé

IVR53_20242910120NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre du treuil manuel à tambour du puits du monte-charge. Le puits est doublé par une échelle

IVR53_20242910119NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la chambre du treuil manuel à tambour du monte-charge

IVR53_20242910114NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du treuil manuel à tambour du monte-charge. Il a conservé sa manivelle

IVR53_20242910115NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du treuil manuel à tambour du monte-charge. Il a conservé sa manivelle

IVR53_20242910116NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits du monte-charge avec son plancher. Il est doublé d'une échelle

IVR53_20242910118NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation