

Bretagne, Morbihan
Pontivy
1 rue Jean-Marie Lamennais, 29 rue du Médecin Général Robic

Maison dit hôtel Grandmaison, 1 rue Jean-Marie Lamennais ; 29 rue du Médecin Général Robic (Pontivy)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00010405
Date de l'enquête initiale : 1966
Date(s) de rédaction : 1966, 1975, 1985
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : maison
Appellation : dit hôtel Grandmaison
Parties constituantes non étudiées : cour, communs

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1975, AB, 624

Historique

Deux inscriptions gravées en lettres gothiques sur les linteaux des fenêtres de l'étage de l'élévation antérieure précisaient : " CESTE : MAISON : EST : EN NOYAL " (fenêtre de gauche), et : " LAN MILL : VCTZ DOUZE : " (fenêtre centrale). Traces d'aménagements intérieurs au 18e siècle : boiseries Louis XV dans la pièce est du rez-de-chaussée. Charpentes et pente nord de la toiture modifiée dans la partie centrale pour y intégrer la couverture de l'escalier. Edifice détruit après 1968.

Période(s) principale(s) : 1er quart 16e siècle
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle
Dates : 1512 (porte la date)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; schiste ; enduit ; appareil mixte ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier en vis sans jour

Typologies et état de conservation

Typologies : plan double en profondeur
État de conservation : détruit

Décor

Techniques : menuiserie

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété privée (?)

Présentation

Ce dossier correspond à une transcription numérique d'éléments d'enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu

Annexe 1

Etude d'inventaire sur la commune de Pontivy, 1966 :

Lien [PDF](#)

Illustrations



Vue générale de la façade sud-ouest.
Phot. François Dagorn
IVR53_19705600347V



Vue générale de la façade nord-ouest.
Phot. Brachet
IVR53_19705600355V



Vue générale de l'angle
ouest de la maison.
Phot. Brachet
IVR53_19705600348V



Linteau de la porte et appareillage
du mur sur la façade sud-ouest.
Phot. Brachet
IVR53_19705600352V



Fenêtre à inscription à l'ouest
sur la façade sud-ouest.



Fenêtre à inscription à l'est
sur la façade sud-ouest.

Phot. Brachet
IVR53_19705600349V



Détail de la corniche
de la façade sud-ouest.
Phot. Brachet
IVR53_19705600351X



Vue d'ensemble des
bâtiments prise de l'est.
Phot. Brachet
IVR53_19705600353V

Phot. Brachet
IVR53_19705600350V



Vue d'ensemble de l'articulation
des toitures au sud-est.
Phot. Brachet
IVR53_19705600354V



Intérieur de l'escalier à vis
montant au premier étage.
Phot. Brachet
IVR53_19705600359X



Cheminée contre le mur
sud-est de la pièce 1.
Phot. Brachet
IVR53_19705600356V



Porte et plafond dans l'angle
nord-est de la pièce 2.
Phot. Brachet
IVR53_19705600358V



Cheminée contre le mur
sud-est de la pièce 2.



Porte du grenier.
Phot. Brachet



Fenêtre éclairant l'escalier dans
le mur nord-est de la pièce 1.
Phot. Brachet
IVR53_19705600361X

Phot. Brachet
IVR53_19705600357V

IVR53_19705600360V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes sur la commune de Pontivy (IA00010533) Bretagne, Morbihan, Pontivy

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Denise Dufief

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Vue générale de la façade sud-ouest.

IVR53_19705600347V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de la façade nord-ouest.

IVR53_19705600355V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'angle ouest de la maison.

IVR53_19705600348V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Linteau de la porte et appareillage du mur sur la façade sud-ouest.

IVR53_19705600352V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre à inscription à l'ouest sur la façade sud-ouest.

IVR53_19705600349V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre à inscription à l'est sur la façade sud-ouest.

IVR53_19705600350V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la corniche de la façade sud-ouest.

IVR53_19705600351X

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des bâtiments prise de l'est.

IVR53_19705600353V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'articulation des toitures au sud-est.

IVR53_19705600354V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur de l'escalier à vis montant au premier étage.

IVR53_19705600359X

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Cheminée contre le mur sud-est de la pièce 1.

IVR53_19705600356V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte et plafond dans l'angle nord-est de la pièce 2.

IVR53_19705600358V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Cheminée contre le mur sud-est de la pièce 2.

IVR53_19705600357V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte du grenier.

IVR53_19705600360V

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Fenêtre éclairant l'escalier dans le mur nord-est de la pièce 1.

IVR53_19705600361X

Auteur de l'illustration : Brachet

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation