

Bretagne, Morbihan  
Locmaria-Grand-Champ  
Coetcandec

## Château, Coetcandec (Locmaria-Grand-Champ)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00009413  
Date de l'enquête initiale : 1986  
Date(s) de rédaction : 1986  
Cadre de l'étude : inventaire topographique  
Degré d'étude : étudié  
Référence du dossier Monument Historique : PA00091378

### Désignation

Dénomination : château  
Parties constituantes non étudiées : enceinte, chapelle, communs, logement

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé  
Références cadastrales : 1934. A2 163, 164, 165

### Historique

Tours d'angle nord-est et sud-ouest médiévales (?) remaniées au 18e siècle. Partie centrale construite pour Pierre Chohan et Jeanne Le Grillon dans la 1ère moitié du 16e siècle. Lucarnes début 17e siècle. Parties latérales 18e siècle (?). En ruine depuis 1965. Portail d'entrée nord : 16e siècle (?). Communs 17e siècle. Armoiries : Chohan, Chohan et Bino, Chohan et Le Grillon, Chohan et du Breil, Chohan et Kerambart, La Bourdonnaye. Nombreuses armes en alliance non identifiées sauf Goulaine, Kerboutier. Cheminées 16e siècle déplacées au château de Pontivy (Morbihan).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 16e siècle, 18e siècle  
Période(s) secondaire(s) : 1ère moitié 17e siècle  
Oeuvre déplacée à : Bretagne, Morbihan, Pontivy

### Description

#### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; schiste ; calcaire ; enduit partiel ; moellon ; pierre de taille  
Matériau(x) de couverture : ardoise  
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit conique ; toit polygonal ; toit en pavillon ; pignon découvert  
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

#### Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges, mauvais état

## Décor

Techniques : sculpture  
Représentations : armoiries

## Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler  
Éléments remarquables : niche-crédence, cheminée, portail, échauguette, escalier  
Protections : inscrit MH, 1939/05/08  
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

## Liens web

• Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques) : [http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee\\_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD\\_98=REF&VALUE\\_98=PA00091378](http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA00091378)

## Annexe 1


19825600010ZB : Archives départementales du Morbihan

## Illustrations


Elévation ouest  
Phot. Guy Artur, Phot.  
François Deshayes  
IVR53\_19835600694P

Elévation est  
Phot. Guy Artur, Phot.  
François Deshayes  
IVR53\_19835600695P

Plan au sol  
Phot. Guy Artur, Phot.  
Norbert Lambart, Phot.  
Philippe Boutroux  
IVR53\_19835600842P



Extrait cadastral de 1889.  
Phot. Norbert Lambart,  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19815600602X



Cheminée de la salle  
d'honneur (déplacée)  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600428XB

Vue générale nord-ouest  
(carte postale ancienne)  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19825600010ZB

Vue aérienne prise du sud-Ouest  
Phot. G.H.L.  
IVR53\_19825600172V

Vue aérienne prise de l'ouest  
Phot. G.H.L.  
IVR53\_19825600171V



Elévation antérieure.

Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600959XE



Vue de situation prise de l'ouest.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600958XE



Étage, escalier, porte d'accès au corps central : décor peint et sculpté.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600957XE



Intérieur, rez-de-chaussée, porte d'accès à l'escalier : détail de l'archivolte.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600956XE



Rez-de-chaussée, escalier : écu au revers de la porte.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600955XE



Escalier, écu, ébrasement de la fenêtre entre rez-de-chaussée et étage.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600954XE



Rez-de-chaussée, écu au revers de la porte d'entrée.  
Phot. Auteur inconnu  
IVR53\_19805600953XE



Communs : vue générale prise du sud.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600864V



Communs : vue générale prise du sud-est.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600865V



Elévation nord.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600866V



Elévation postérieure.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600867V



Elévation antérieure  
prise du sud-ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600868V



Elévation postérieure, corps  
central et tour d'escalier.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600869V



Vue générale prise du sud.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600870V




Elévation antérieure, corps central.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600871V



Vue générale nord-ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600872V



Elévation postérieure :  
échauguette sur trompe.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600873V



Elévation postérieure, tour d'escalier,  
fenêtre du rez-de-chaussée.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600874X



Elévation postérieure, corps central,  
rez-de-chaussée, fenêtre avec grille.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600875X



Elévation postérieure : base  
de l'échauguette et trompe.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600876X



Rez-de-chaussée, écu au  
revers de la porte d'entrée.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600877X



Rez-de-chaussée, porte de  
l'escalier : écu de gauche.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600878X



Rez-de-chaussée, porte de  
l'escalier : écu de droite.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600879X



Rez-de-chaussée, pièce principale,  
porte, mur est : écu de droite.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600880X



Rez-de-chaussée, pièce principale,  
porte, mur est : écu de gauche.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600881X



Rez-de-chaussée, corps central,  
pièce est : cheminée de l'angle  
nord-ouest : détail linteau.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600882X



Rez-de-chaussée, corps central,  
pièce est : cheminée de l'angle  
nord-ouest : détail de la hotte.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600883X



Intérieur, rez-de-chaussée,  
porte d'accès à l'escalier.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600884X




Etage, escalier : vue prise du palier.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600885X



Etage, escalier : vue prise du palier.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600886X



Corps central, vue  
générale de la pièce est.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600887X




Etage, corps central, porte  
de communication entre les  
pièces est et ouest : linteau.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600888X



Elévation antérieure, porte.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600889X



Elévation antérieure, rez-  
de-chaussée, fenêtre droite.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600890X



Elévation antérieure, lucarne gauche.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600892X




Elévation antérieure, lucarne droite.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600893X

Elévation antérieure,  
étage, fenêtre de gauche.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600891X



Elévation antérieure, rez-de-chaussée, fenêtre de droite :  
détail de l'accolade avec écu.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600894X



Escalier, écu, ébrasement de la  
fenêtre entre rez-de-chaussée et étage.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600897X



Escalier, marches, noyau et revers.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600900X



Etage, corps central,  
pièce est : placard mural.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600903X



Corps central, pignon sud.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600895X



Rez-de-chaussée, escalier :  
écu au revers de la porte.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600898X



Etage, escalier : décor peint, soleil.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600901X



Etage, corps central, pièce est :  
cheminée de l'angle nord-ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600904X



Elévation antérieure, porte : détail  
de l'écu au centre de l'archivolte.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600896X



Escalier, marches, revers délardés.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600899X



Etage, escalier : porte d'accès  
au corps XVIIIe s. au sud : écu.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600902X



Escalier : porte d'accès au corps  
central : décor peint et sculpté.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600905X



Escalier : porte d'accès  
au corps central.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600906X



Escalier, palier du comble et  
portes d'accès au corps central.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600907X



Escalier, palier du comble, accès  
à l'escalier menant à la pièce  
du comble de la tour d'escalier.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600908X



Comble, lucarne sud : vue intérieure.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600909X



Comble lucarne nord : vue intérieure.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600910X



Rez-de-chaussée, corps central pièce  
est : cheminée de l'angle nord-ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600911X



Rez-de-chaussée, pièce principale,  
état actuel, vue prise du sud-ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600912X



Vue de situation prise de l'ouest.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600913X



Vue de situation prise du sud-est.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600914X



Communs : partie sud :  
élévation antérieure.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600915X



Vue générale prise du nord.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600916X



Porte d'accès nord :  
vue intérieure sud.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600917X



Porte d'accès nord.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600918X



Vue générale prise du nord.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600919X



Rez-de-chaussée,  
escalier : base du noyau.  
Phot. Norbert Lambart  
IVR53\_19805600920X

Auteur(s) du dossier : Jean-Pierre Ducouret  
Copyright(s) : (c) Inventaire général

Elévation ouest

IVR53\_19835600694P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : François Deshayes

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Elévation est

IVR53\_19835600695P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : François Deshayes

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Plan au sol

IVR53\_19835600842P

Auteur de l'illustration : Guy Artur, Auteur de l'illustration : Norbert Lambart, Auteur de l'illustration :


Philippe Boutroux

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Cheminée de la salle d'honneur (déplacée)

IVR53\_19805600428XB

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale nord-ouest (carte postale ancienne)

IVR53\_19825600010ZB

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue aérienne prise du sud-Ouest

IVR53\_19825600172V

Auteur de l'illustration : G.H.L.

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue aérienne prise de l'ouest

IVR53\_19825600171V

Auteur de l'illustration : G.H.L.

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure.

IVR53\_19805600959XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation prise de l'ouest.

IVR53\_19805600958XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etage, escalier, porte d'accès au corps central : décor peint et sculpté.

IVR53\_19805600957XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, rez-de-chaussée, porte d'accès à l'escalier : détail de l'archivolte.

IVR53\_19805600956XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, escalier : écu au revers de la porte.

IVR53\_19805600955XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, écu, ébrasement de la fenêtre entre rez-de-chaussée et étage.

IVR53\_19805600954XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, écu au revers de la porte d'entrée.

IVR53\_19805600953XE

Auteur de l'illustration : Auteur inconnu

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Communs : vue générale prise du sud.

IVR53\_19805600864V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Communs : vue générale prise du sud-est.

IVR53\_19805600865V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation nord.

IVR53\_19805600866V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure.

IVR53\_19805600867V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure prise du sud-ouest.

IVR53\_19805600868V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure, corps central et tour d'escalier.

IVR53\_19805600869V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale prise du sud.

IVR53\_19805600870V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, corps central.

IVR53\_19805600871V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale nord-ouest.

IVR53\_19805600872V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure : échauguette sur trompe.

IVR53\_19805600873V

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure, tour d'escalier, fenêtre du rez-de-chaussée.

IVR53\_19805600874X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure, corps central, rez-de-chaussée, fenêtre avec grille.

IVR53\_19805600875X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation postérieure : base de l'échauguette et trompe.

IVR53\_19805600876X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, écu au revers de la porte d'entrée.

IVR53\_19805600877X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, porte de l'escalier : écu de gauche.

IVR53\_19805600878X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, porte de l'escalier : écu de droite.

IVR53\_19805600879X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, pièce principale, porte, mur est : écu de droite.

IVR53\_19805600880X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, pièce principale, porte, mur est : écu de gauche.

IVR53\_19805600881X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, corps central, pièce est : cheminée de l'angle nord-ouest : détail linteau.

IVR53\_19805600882X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, corps central, pièce est : cheminée de l'angle nord-ouest : détail de la hotte.

IVR53\_19805600883X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, rez-de-chaussée, porte d'accès à l'escalier.

IVR53\_19805600884X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etage, escalier : vue prise du palier.

IVR53\_19805600885X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etage, escalier : vue prise du palier.

IVR53\_19805600886X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Corps central, vue générale de la pièce est.

IVR53\_19805600887X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etage, corps central, porte de communication entre les pièces est et ouest : linteau.

IVR53\_19805600888X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, porte.

IVR53\_19805600889X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, rez-de-chaussée, fenêtre droite.

IVR53\_19805600890X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, étage, fenêtre de gauche.

IVR53\_19805600891X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, lucarne gauche.

IVR53\_19805600892X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, lucarne droite.

IVR53\_19805600893X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation antérieure, rez-de-chaussée, fenêtre de droite : détail de l'accolade avec écu.

IVR53\_19805600894X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Corps central, pignon sud.

IVR53\_19805600895X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Elévation antérieure, porte : détail de l'écu au centre de l'archivolte.

IVR53\_19805600896X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, écu, ébrasement de la fenêtre entre rez-de-chaussée et étage.

IVR53\_19805600897X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, escalier : écu au revers de la porte.

IVR53\_19805600898X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, marches, revers délardés.

IVR53\_19805600899X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, marches, noyau et revers.

IVR53\_19805600900X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Etage, escalier : décor peint, soleil.

IVR53\_19805600901X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Étage, escalier : porte d'accès au corps XVIIIe s. au sud : écu.

IVR53\_19805600902X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Étage, corps central, pièce est : placard mural.

IVR53\_19805600903X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Étage, corps central, pièce est : cheminée de l'angle nord-ouest.

IVR53\_19805600904X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier : porte d'accès au corps central : décor peint et sculpté.

IVR53\_19805600905X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier : porte d'accès au corps central.

IVR53\_19805600906X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, palier du comble et portes d'accès au corps central.

IVR53\_19805600907X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, palier du comble, accès à l'escalier menant à la picée du comble de la tour d'escalier.

IVR53\_19805600908X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Comble, lucarne sud : vue intérieure.

IVR53\_19805600909X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Comble lucarne nord : vue intérieure.

IVR53\_19805600910X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, corps central pièce est : cheminée de l'angle nord-ouest.

IVR53\_19805600911X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, pièce principale, état actuel, vue prise du sud-ouest.

IVR53\_19805600912X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation prise de l'ouest.

IVR53\_19805600913X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation prise du sud-est.

IVR53\_19805600914X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Communs : partie sud : élévation antérieure.

IVR53\_19805600915X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale prise du nord.

IVR53\_19805600916X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'accès nord : vue intérieure sud.

IVR53\_19805600917X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Porte d'accès nord.

IVR53\_19805600918X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale prise du nord.

IVR53\_19805600919X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, escalier : base du noyau.

IVR53\_19805600920X

Auteur de l'illustration : Norbert Lambart

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation