Bretagne, Finistère
Carantec
Le Port
Rue du Port

Mur antichar, Le Port (Carantec)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29000853
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002, 2023
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mur défensif

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : bâti dense
Références cadastrales :

Historique

En 1944, le mur antichar fermait complètement l'accès au Port de Carantec à l'exception de l'accès à la grève du port par la rampe inclinée (située à 40 m au nord du poste d'observation et de tir) et de l'accès Sud (toujours situé dans l'axe de la Rue Neuve ; une petite cale existait déjà). Au centre de ces deux accès à la grève et à l'île Callot se trouvait le poste d'observation et de tir bétonné.
Le mur antichar a été percé à plusieurs reprises pour réaliser des aménagements dont l'accès à la route submersible de l'île Callot. L'érosion littorale a fragilisé le mur au niveau du milieu de la grève entraînant sa déconstruction partielle en 2018.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1943 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Mur antichar en béton armé comprenant quatre sections en 2023 : 5 m (au Nord de la chaussée de l'île Callot) ; 35 m (au Sud de la chaussée de l'île Callot, le long de la grève) ; 34 m (de la rampe incliné desservant la grève au poste d'observation et de tir bétonné situé au Sud) et 42 m (du poste d'observation et de tir à la cale située au Sud).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, inégal suivant les parties

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : mur défensif
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web

• "Carantec. Port. Le mur mis à mal par les tempêtes", article du journal Le Télégramme, 26/01/2018 : https://www.letelegramme.fr/finistere/carantec/port-le-mur-mis-a-mal-par-les-tempetes-26-01-2018-11827890.php

Illustrations

Vue générale (état en 2002).
En arrière-plan, le poste d'observation et de tir en béton armé
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20022901876NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble fortifié (Mo 83), Le Port (Carantec) (IA29000699) Bretagne, Finistère, Carantec, Le Port, La Croix
Mur antichar, Plage du Kelenn (Carantec) (IA29133685) Bretagne, Finistère, Carantec, Plage du Kelenn

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier
Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne

Vue générale (état en 2002). En arrière-plan, le poste d'observation et de tir en béton armé

IVR53_20022901876NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2002
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation