

Bretagne, Morbihan
Ploeren
le Mézo
le Mézo

Château du Mézo (Ploeren) (enquête thématique régionale sur les châteaux du XIXe siècle en Bretagne)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56005570

Date de l'enquête initiale : 1990

Date(s) de rédaction : 1996, 2004

Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale Inventaire des châteaux du 19e siècle en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : château

Parties constituantes non étudiées : cour, vivier, communs, enclos, écurie, remise, serre, lavoir, jardin d'agrément

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : 1809. 340, 634 à 636 ; 1851. F2 280 à 283 ; 1935. F2 47 à 53, 45

Historique

Sur le site d'un ancien manoir mentionné depuis 1427, un château, vraisemblablement construit dans la 2e moitié du 18e siècle, devient en 1855 la propriété de Félix-André Lafosse, de Paris. L'édifice semble avoir été transformé à cette période. Communs et serre construits dans la 2de moitié du 19e siècle (les communs est inserrent un bâtiment plus ancien). Remise et logement, à l'ouest construits avant 1852. Pierre d'assise de rampant sculptée, provenant sans doute de la chapelle détruite datant peut être du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 16e siècle

Description

Logis principal en moellon, partie centrale à 1 étage carré et étage de comble, toit brisé en pavillon ; corps latéraux à 1 étage carré, ouvertures de l'étage et corniche en calcaire, toit en pavillon avec noue de raccordement au corps principal. Ecuries à l'ouest enduites, à comble à surcroît, toit à longs pans avec noue ; remise à voitures médiane enduite à toit à longs pans à pignon couvert. Serre en rez de chaussée à toit bombé.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; calcaire ; verre ; enduit ; moellon

Matériau(x) de couverture : ardoise, verre en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée, comble à surcroît, 1 étage carré, étage de comble

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit brisé en pavillon ; toit en pavillon ; toit à longs pans ; toit bombé ; pignon couvert ; noue

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour, en charpente

Typologies et état de conservation

Typologies : restauration. Néoclassique

Décor

Techniques : sculpture

Représentations : animal

Précision sur les représentations :

Support : pierre déposée (pierre d'assise de rampant de toiture).

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Bibliographie

- **Le patrimoine des communes du Morbihan.**
Le patrimoine des communes du Morbihan. Collection : Le patrimoine des communes de France. Paris : Flohic éditions 1996, 2 tomes.
p. 1020
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Illustrations

Vue générale
Phot. Elise Lauranceau
IVR53_20045606204NUCA

Auteur(s) du dossier : Catherine Toscer, Elise Lauranceau

Copyright(s) : (c) Inventaire général

Vue générale

IVR53_20045606204NUCA

Auteur de l'illustration : Elise Lauranceau

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction interdite