Bretagne, Morbihan
Gourin
Minguionnet

Manoir, Minguionnet (Gourin)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00008798
Date de l'enquête initiale : 1969
Date(s) de rédaction : 1969
Cadre de l'étude : étude d'inventaire
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA56000020

Désignation

Dénomination : manoir
Parties constituantes non étudiées : chapelle, édifice agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1962, H3, 783, 785 ; 1838, H3, 1024,1025

Historique

Manoir datant de la 1ère moitié 15e siècle (date vérifiée par le Ceram de Vannes) ; chapelle détruite ; parties agricoles 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 15e siècle (), 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; schiste ; pierre de taille ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit polygonal ; pignon découvert
Escaliers : escalier demi-hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit MH, 1999/11/08
Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

Ce dossier correspond à une transcription numérique d’éléments d’enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu.

Références documentaires

Bibliographie

- **La Noblesse bretonne aux XVe et XVIe siècles : réformations et montres**
  Laigue (René de), *La Noblesse bretonne aux XVe* et XVIe siècles : réformations et montres. Évêché de Vannes, Rennes, 1902, Plihon et Hommay

Liens web

• Lien vers la base Architecture Mérimée (notice Monuments Historiques) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=REF&VALUE_98=PA56000020

Annexe 1

Etude d'inventaire sur le canton de Gourin, 1969 :

Dossier de présentation : Lien PDF

Illustrations



Cadastre de 1962
Phot. Auteur inconnu,
Phot. Auteur inconnu
IVR53_19775600319N



Plan cadastral de 1962
Phot. Auteur inconnu,
Phot. Auteur inconnu
IVR53_19775600226V



Plan au sol.
Phot. Auteur inconnu
IVR53_19775600260V



Plan du premier étage.
Phot. Auteur inconnu
IVR53_19775600259V

Vue générale façade sud et communs
Phot. G.A.L.A.T.
IVR53_19675601447V

Vue de situation sud-ouest
Phot. G.A.L.A.T.
IVR53_19675601446V



L'allée avec le manoir
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600057V

Escalier, vue intérieure
Phot. François Dagorn
IVR53_19715600355V



Façade sud et pignon est
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600055V

Façade sud
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600054V

Détail de la pierre
angulaire avec corbeau
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600056V



Charpente, premier étage, pièce est
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600058V

Pièce du premier étage ouest
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600059V



Escalier à vis
Phot. François Dagorn

Détail d'une fenêtre avec son ébrasement intérieur dans la pièce est du premier étage
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600061V

Charpente de la tourelle et fin de l'escalier à vis vus du premier étage
Phot. François Dagorn
IVR53_19655600060V

IVR53_19655600062V

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Gourin (IA56006459) Bretagne, Morbihan, Gourin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix de chemin, Minguionnet (Gourin) (IA00008804) Bretagne, Morbihan, Gourin, Minguionnet

Auteur(s) du dossier : Service régional de l'Inventaire de Bretagne
Copyright(s) : (c) Inventaire général



Cadastre de 1962

IVR53_19775600319N
Auteur de l'illustration : Auteur inconnu, Auteur de l'illustration : Auteur inconnu
Technique de relevé : relevé manuel ;
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan cadastral de 1962

IVR53_19775600226V
Auteur de l'illustration : Auteur inconnu, Auteur de l'illustration : Auteur inconnu
Technique de relevé : relevé manuel ;
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan au sol.

IVR53_19775600260V
Auteur de l'illustration : Auteur inconnu
Technique de relevé : relevé manuel ;
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan du premier étage.

IVR53_19775600259V
Auteur de l'illustration : Auteur inconnu
Technique de relevé : relevé manuel ;
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale façade sud et communs

IVR53_19675601447V
Auteur de l'illustration : G.A.L.A.T.
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation sud-ouest

IVR53_19675601446V
Auteur de l'illustration : G.A.L.A.T.
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

L'allée avec le manoir

IVR53_19655600057V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Escalier, vue intérieure

IVR53_19715600355V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud et pignon est

IVR53_19655600055V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Façade sud

IVR53_19655600054V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail de la pierre angulaire avec corbeau

IVR53_19655600056V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Charpente, premier étage, pièce est

IVR53_19655600058V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Détail d'une fenêtre avec son ébrasement intérieur dans la pièce est du premier étage

IVR53_19655600061V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Pièce du premier étage ouest

IVR53_19655600059V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier à vis

IVR53_19655600062V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Charpente de la tourelle et fin de l'escalier à vis vus du premier étage

IVR53_19655600060V
Auteur de l'illustration : François Dagorn
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation