



Vue de détail de l'élévation sud : dégradation de la maçonnerie de moellon de granite

IVR53_20242911148NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation