



Vue des portes n° 9 et 10 depuis le couloir central. Les impostes sont dotées de barreaux verticaux. Dans le couloir, deux gonds témoignent de l'ancienne distribution

IVR53_20232900624NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation