



Vue de la chambre de tir (vers l'embrasure) : au centre, embrasure rectangulaire (partiellement murée par des parpaings) ; au plafond, emplacements des bouches d'aspiration des fumées de tir. La chambre de tir semble avoir subi une explosion interne

IVR53_20232200427NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation