



Vue de détail de la partie supérieure : dégradation du béton armé de la couche supérieure et de la maçonnerie par l'érosion marine

IVR53\_20242911150NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation