



Hall central. Escalier en vis autrefois à pondalez calé dans l'angle sud-est du hall, cloison en pan de bois et hourdis de terre isolant les chambres du hall central. Vue générale

IVR53_20172201274NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation