



Vue de la salle de garde nord : angle nord-ouest. Au sol, les éclats métalliques fortement corrodés sont issus du désobusage d'après-guerre. Les murs sont constellés d'éclats et noircis par la fumée

IVR53_20242910442NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation