



Vue intérieure : sas d'entrée encore doté de ses trois portes blindées (deux portes lourdes à deux vantaux de tyme 434P01 avec joint en amiante de chaque côté du sas et une porte étanche de type 19P7 pour l'abri avec joint en caoutchouc)

IVR53\_20255600875NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation