



Vue de l'escarpe nord-est dans laquelle émergent les deux chambrées des soldats (état en 2006). Les baies en arc plein cintre ont été agrandies vers le bas ; au ras-du-sol actuel se trouvent des créneaux de fusillade (le fossé sec est remblayé)

IVR53_20062904666NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2006

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation