

BATTERY KERBONN



Photo No.28 - Magazine (French) attached to casemate.

Extrait du rapport "defences report No 1" réalisé après-guerre par les Forces armées britanniques : photographie de l'abri sud de la batterie de mortier située contre le bunker casemate sud pour canons de 164 mm et 75 mm, p. 45 (cet abri est repéré C sur le plan d'ensemble français de la batterie de Kerbonn)

Référence du document reproduit :

- **Rapport "defences report No 1"**
Rapport "defences report No 1" réalisé après-guerre par les Forces armées britanniques, 1944.

IVR53_20232905488NUCA

Auteur du document reproduit : Forces armées britanniques

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation