



Le débord de la maçonnerie destiné à recevoir la sablière de chambrée de l'étage suggère un pan de bois disparu au centre.

IVR53_20255600373NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation