




L'interruption de la corniche en pierre sculptée et la forte avancée des sablières signalent une reprise du rez-de-chaussée pour y insérer cette porte sculptée.

IVR53_20252200565NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation