




Coupe sur le bâtiment B1. La desserte des salles de classe des externats s'effectue par des couloirs latéraux.

Référence du document reproduit :

- **Lycée Jacques Cartier. État actuel. Décembre 1987.**

Archives de la direction de l'immobilier et de la logistique du Conseil régional de Bretagne : non coté. *Lycée Jacques Cartier. État actuel.* Jacques Salmon, décembre 1987.

IVR53_20193505725A3

Auteur de l'illustration : Antoine Salmon

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation