



Vue de détail de l'élévation sud : maçonnerie de moellon de granite. Des portions de cale sont fortement dégradées par l'érosion marine

IVR53\_20242911146NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation