



Vue intérieure : salle de garde nord, mur de refend avec les supports muraux pour trois couchettes tubulaires. Au niveau du sol, le mur montre les traces d'une explosion

IVR53_20242910521NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation