Vue de la contrescarpe à l'ouest en maçonnerie de moellon. En mauvais état, elle est masquée par la végétation

IVR53_20242210271NUCA
Auteur de l'illustration : Lécuillier Guillaume
Date de prise de vue : 2024
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation