



Vue de l'entrée ouest : couloir d'accès flanqué par un créneau de tir. Le créneau blindé n'a pas été posé. A droite, emplacement pour un puits d'antenne

IVR53_20242910289NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation