



Logis. Etage. Emplacement de l'escalier en vis en demi hors-oeuvre ; à droite poutre avec les mortaises d'une cloison disparue ; à gauche cloison en bois tardive

IVR53_20232201186NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation