



Vue de la sortie de secours de la salle de garde (mur ouest). Elle débouche dans un puits doté d'échelon. En temps de guerre, cette sortie de secours était fermée par une porte et son puits était comblé

IVR53_20252900068NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation