



Vue de détail du mur de la salle des ventilateurs. Un enduit au ciment, peint à la chaux, a été réalisé au-dessus du béton brut. Un repère de niveau est tracé en bleu

IVR53_20252900057NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation