Vue de l'entrée située au centre de l'escarpe est (état en 2006). Réalisée en pierre de taille, l'entrée en arc plein cintre dispose d'un linteau en plate-bande à quatre claveaux et clé. Le linteau n'est pas millésimé. Elle est à l'origine dotée d'un pont-levis

IVR53_20062904623NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation