

Vue de l'entrée du sas depuis le nord. L'huisserie témoigne du montage d'une porte blindée. De part et d'autre du couloir, un puits d'antenne radio

IVR53_20242910329NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation