



Vue intérieure : angle nord-est avec niche murale. Au sol, les arrivées de câbles téléphoniques du boîtier de connexion [disparu] qui était fixé au mur. Sur le mur nord se trouve peint le numéro du bunker : B 25 / 8

IVR53_20242910351NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation