



Vue de la sortie de secours de la salle de garde (mur sud-ouest). Elle a été transformée ultérieurement en fenêtre (le puits de la sortie de secours a été déconstruit). Une peinture de couleur bleu est visible

IVR53_20252900105NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation