




Profil des moulures, base de colonne, porche ouest

IVR53_19762200079P

Auteur de l'illustration : François Dagorn

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation