



Vue du niveau de comble : extrémité nord. La charpente métallique porte des plaques de fibrociment ; fenêtres donnant vers le nord. Les murs conservent leur enduit et leur peinture d'origine. A gauche, portes de cellule déposées

IVR53_20232900658NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation