



Vue de l'accès à la salle du treuil depuis l'alvéole du slipway (porte coulissante). La salle est inondée faute de pompe en fonctionnement. De part et d'autre de l'escalier, les tableaux et commandes électriques datant de la période française

IVR53_20235600200NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation