



La modification des baies laisse des marques dans l'organisation du pan de bois (potelets non reliés, traverses et poteaux disparus).

IVR53_20222900534NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation