Vue de la cuisine : mur gouttereau postérieur (état en 1974). A gauche : égout avec évacuation des eaux usées, niche avec placard mural, four ; au centre, cheminée ; à droite, porte de la tour (dotée d'un passe-plat vers la salle basse)

IVR53_19742200454V
Auteur de l'illustration : Guy Artur
Date de prise de vue : 1974
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation