




Vue du chemin de ronde : extrémité nord (état en 1974). Sa charpente à fermes à liens courbes sur sablières et poteaux est datée par dendrochronologie du début du 15e siècle

IVR53_19742200426V

Auteur de l'illustration : Guy Artur

Date de prise de vue : 1974

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation