



Vue de la pièce de vie - chambre Nord : ce mur dont le béton est en très mauvais état, était situé directement face à la porte du sas d'où est venue l'explosion... Au sol, grande niche (inondée) aménagée entre les deux pièces de vie - chambres

IVR53_20232200406NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation