



Vue de l'entrée de l'alvéole : quai ouest n° 20 avec cabestan. A signaler : la fixation haute de la porte d'écluse endommagée et la corrosion avancée des fers à béton

IVR53_20235600100NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation