



Vue de l'entrée (partiellement murée par des parpaings) de la chambre de tir. Le sol du bunker a été remblayé... Sur le mur sont visibles les traces de fixation d'une étagère murale (pour les coups de réserve ?)

IVR53_20232200374NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation