



Vue de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. A gauche, porte étanche d'accès et bouche de surpression à clapet. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation

IVR53_20253501383NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation