



Vue intérieure : entrée de la salle de garde. Le mur du couloir d'accès a été soufflé par une explosion interne. En partie disloqué, le bunker est envahi par le sable

IVR53_20252910540NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation