




Fermeture de la passe sud par un brise lame, profil du brise lame. Reproduction plan des Ponts et Chaussées, 1887.

Référence du document reproduit :

- **Amélioration de la crique de Pors Loubous, 04/06/1887**
Archives départementales du Finistère : 4 S SUP 1412

IVR53_20232906144NUCA

Auteur de l'illustration : Service des Ponts-et-Chaussées

(c) Archives départementales du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation